



说明:

- 1、每一个圆表示一个加速度传感器，共10个加速度传感器。
- 2、每一个三角形表示一个陀螺仪，共10个陀螺仪。
- 3、图中的三角形与圆仅作为标识符，在实际生产中，陀螺仪与加速度传感器可采用任意合适的形状与大小。
- 4、在实际生产中，陀螺仪与加速度传感器可根据感应器尺寸、形状以及手指的大小灵活放置于手指上的任何合适位置。

图一